

Te kappen Bomen

Herinrichting Albert Hahnweg
Gemeente Lochem

Bomen 01 en 02

Locatie: Albert Hahnweg t.o. nr. 20, hoek Bergweg

Soort: Pyrus calleryana 'Chanticleer'

Boomnummers: 69463, 45379

Stamdiameter: 10/20 cm

Reden voor kap:

Door de herinrichting van het gebied is dit het juiste moment om deze twee bomen te verwijderen. Dit biedt de mogelijkheid om het plantvak te optimaliseren, de bodem te verbeteren en extra voeding toe te voegen, zodat nieuwe aanplant optimaal kan groeien. Tegelijkertijd kunnen we kiezen voor een boomsoort die beter aansluit bij de toekomstige inrichting, het gebruik van de ruimte en de onderhoudseisen.



Boom 03

Locatie: Albert Hahnweg t.o. nr. 47, hoek Gerrit Naefflaan

Soort: Acer negundo

Boomnummer: 221

Stamdiameter: 20/30 cm

Reden voor kap:

De boom staat momenteel dicht tegen de bestrating, wat zorgt voor beperkte groeiruimte en verhoogd risico op schade aan de verharding. Door de boom in combinatie met de herinrichting te verwijderen, kunnen we het plantvak optimaliseren en de nieuwe boom centraal in het vak plaatsen. Dit geeft voldoende ruimte voor wortelontwikkeling en maakt het mogelijk om de bodem te verbeteren en extra voeding toe te voegen, waardoor de nieuwe aanplant een gezonde start krijgt.



Boom 04

Locatie: Albert Hahnweg naast nr. 54



Soort: Tilia euchlora

Boomnummer: 47267

Stamdiameter: 50/60 cm

Reden voor kap:

De boom vertoont een verminderde conditie. Om toekomstige risico's zoals takbreuk, verminderde vitaliteit en mogelijke schade aan de omgeving te voorkomen, wordt geadviseerd de boom te verwijderen. Dit biedt tevens de mogelijkheid om het plantvak te verbeteren en een gezonde, toekomstbestendige soort terug te planten.



Boom 05

Locatie: Albert Hahnweg nr. 111


Soort: Tilia tomentosa 'Brabant'

Boomnummer: 46388

Stamdiameter: 40/50 cm

Reden voor kap:

De boom vertoont een verminderde conditie. Om risico's zoals takbreuk en mogelijke schade aan de omgeving te voorkomen, wordt geadviseerd de boom te verwijderen. Dit biedt tevens de mogelijkheid om het plantvak te verbeteren en een gezonde, toekomstbestendige soort terug te planten.



Boom 06 en 06a

Locatie: Albert Hahnweg nr. 121 en 123


Soort: Tilia tomentosa 'Brabant'

Boomnummers: 19409 en 69958

Stamdiameter: 30/40 cm (boom 19409: 20/30 cm)

Reden voor kap:

Deze twee bomen veroorzaken aanzienlijke wortelopdruk, wat leidt tot schade aan de bestrating en een onveilige situatie voor voetgangers en fietsers. Door de bomen nu te verwijderen, kunnen we het plantvak in combinatie met de herinrichting herstellen en een nieuwe boomsoort planten die beter geschikt is voor deze locatie. Dit biedt tevens de mogelijkheid om de bodem te verbeteren en extra voeding toe te voegen voor een gezonde herplant.



Boom 07, 7a, 7b

Boom 07, 07a en 07b

Locatie: Albert Hahnweg nr. 133 en 145


Soort: Tilia tomentosa 'Brabant'

Boomnummers: 69965, 69962, 19408

Standiameter: Boom 69962: 30/40 cm (boom 69965 en 19408: 20/30 cm)

Reden voor kap:

Deze drie bomen veroorzaken aanzienlijke wortelopdruk, wat leidt tot schade aan de bestrating en een onveilige situatie voor voetgangers en fietsers. Door de bomen nu te verwijderen, kunnen we het plantvak in combinatie met de herinrichting herstellen en een nieuwe boomsoort planten die beter geschikt is voor deze locatie. Dit biedt tevens de mogelijkheid om de bodem te verbeteren en extra voeding toe te voegen voor een gezonde herplant.



Bomen 08 en 09

Locatie: Albert Hahnweg / Henry Dunantweg, naast nr. 85


Soort: Acer

Boomnummers: 69976 en 69977

Standiameter: 50/60 cm

Reden voor kap:

Deze twee bomen verkeren in een matige tot slechte conditie, waardoor hun levensverwachting beperkt is en het risico op takbreuk of uitval toeneemt. Door deze bomen nu te verwijderen, kunnen we tijdig herplanten en de bodem verbeteren. Dit biedt ruimte voor gezonde, toekomstbestendige bomen die beter aansluiten bij de omgeving en onderhoudseisen.



Bomen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Locatie: Albert Hahnweg t.o. nr. 170 tot Enkweg

Soort: Acer (boom 70114 Betula)

Boomnummers: 70040, 70041, 70042, 70044, 70045, 70046, 70047, 70048, 70049, 70114

Stamdiameter: 20/30 cm

Reden voor kap:

Een deel van deze bomen verkeert in slechte conditie, waardoor de levensverwachting beperkt is en het risico op uitval toeneemt. Daarnaast gaan de wortels in de toekomst aanzienlijke opdruk geven van de bestrating, wat leidt tot schade en vermindering van de veiligheid in het gebied. Door deze bomen in combinatie met de herinrichting te verwijderen, kunnen we de ondergrond herstellen, wortelopdruk voorkomen en ruimte creëren voor nieuwe, gezonde bomen die beter aansluiten bij de omgeving en toekomstig onderhoud. Dit draagt bij aan een duurzame en veilige inrichting van de openbare ruimte.

