

OBJECTID Actie gemeente

Obstakels paal/bord/hek

395 Paaltje aan de Hassinklaan ter hoogte van nr 3 weghalen

Beheer en onderhoud bestrating

399 Aan du Tourweg ter hoogte van nr 8 opbollende straatstenen rondom paaltje. Bestrating herstellen

441 Aan de 5.1.2e , bij de hoek met de 5.1.2e , ontbreekt een stoeptegél. Extra tegel in de stoep terugplaatsen

OBJECTID Actie gemeente

Obstakels paal/bord/hek

50 Om deze lantaarnpaal zou geen reclamebord
morgen staan. 5.1.2e ter hoogte van nr 10 niet voor Circulus.

Beheer en onderhoud bestrating

Opgebolde tegels op de stoep op de hoek
Ru 5.1.2e weg en Wiedemhof ter hoogte van
5.1.2e zit een hobbel in
al maken (als dat kan ivm niet mogelijk

52 stoep egaal maken aan de 5.1.2e , aan de
overkant van nr 15

51 stoep egaal maken aan de 5.1.2e , aan de
overkant van nr 15

53 stoep egaal maken aan de 5.1.2e , aan de
overkant van nr 17

OBJECTID Actie gemeente

Beheer en onderhoud bestrating

94 Aan Kamperweg, tussen de afslag 5.1.2e en 5.1.2e . Put ligt te laag, graag
oplossen met bijvoorbeeld smalle tegel, put verhogen, stoep verlagen straat werk is pas uitgevoerd.

Hoogteverschil te groot

93 Aan Kamperweg, tussen de afslag 5.1.2e en 5.1.2e . Put ligt te laag, graag
oplossen met bijvoorbeeld smalle tegel, put verhogen, stoep verlagen straat werk is pas uitgevoerd

OBJECTID Actie gemeente

Beheer en onderhoud bestrating

Er zit een kuil in de stoep langs de
5.1.2e , ter hoogte van nr 71, graag

504 opvullen en bestrating herstellen



OBJECTID Actie gemeente

Beheer en onderhoud bestrating

stoeptegels ingezakt aan de schoolstraat, vlak voor het spoor, aan de kant van nr 22.

475 graag opvullen

opgebolde stoeptegels aan de 5.1.2e aan de overkant van de tuin van huis nr 1

465 5.1.2e . Bestrating herstellen

Hoogteverschil te groot

Aan Doctor van de Hoevenlaan, ter hoogte van nummer 4. Put ligt te laag, graag

487 oplossen met bijvoorbeeld smalle tegel, put verhogen, stoep verlagen

Aan Doctor 5.1.2e de Hoevenlaan, ter hoogte van nummer 6. Put ligt te laag, graag

488 oplossen met bijvoorbeeld smalle tegel, put verhogen, stoep verlagen

straatkolk staat altijd 2 a 3 cm lager dan het straat werk

475



465





OBJECTID Actie Gemeente

Obstakels paal/bord/hek


66 Paaltje op stoep ter hoogte van 5.1.2e verwijderen

Beheer en onderhoud bestrating


Stoeptegels zijn opgebeld, bestrating herstellen. Aan de

58 Whem 5.1.2e, op de hoek met de 5.1.2e

58



66



OBJECTID Actie gemeente

Beheer en onderhoud bestrating

Er zit een kuil in de stoep van de
5.1.2e ter hoogte van nr 139.

113 Bestrating herstellen



OBJECTID Actie gemeente

Beheer en onderhoud bestrating

kan de stoep verlaagd worden, zodat oversteken voor rolstoelgebruikers makkelijker wordt? De stoep van de velghoenkamp die uitkomt op de Molenbeek. En de stoep

26 van de Molenbeek die uitkomt op de Veldhoenkamp.

24 geen foto? Volgens bureau bestrating aan de Molenbeek ter hoogte van nr 24 herstellen afgerond

21 Geen foto? Volgens bureau kuil/bobbel in de stoep. Bestrating herstellen aan de 5.1.2e ter hoogte van nr 4 afgerond

20 Geen foto? Volgens bureau kuil/bobbel in de stoep. Bestrating herstellen aan de 5.1.2e ter hoogte van nr 3 afgerond

19 Geen foto? Volgens bureau kuil/bobbel in de stoep. Bestrating herstellen aan de 5.1.2e ter hoogte van nr 5 afgerond

18 Geen foto? Volgens bureau kuil/bobbel in de stoep. Bestrating herstellen aan de 5.1.2e ter hoogte van nr 6 afgerond

17 1 5.1.2e Geen foto? Volgens bureau kuil/bobbel in de stoep. Bestrating herstellen aan de 5.1.2e ter hoogte van nr afgerond

4 7 Geen foto? Volgens bureau kuil/bobbel in de stoep. Bestrating herstellen aan de 5.1.2e ter hoogte van nr

OBJECTID Actie gemeente

Obstakels paal/bord/hek LOCHEM

- 319 Paaltjes verwijderen. Overleggen met Circulus of de stoep ook verwijderd kan worden en of de groenstrook verbreed kan worden. ?
- 302 stoep gelijk maken aan weg aan de kant van nr 1, kuil in weg bij aansluiting met stoep weghalen aan de andere kant. rekken verwijderen op stoep die 5.1.2e met de 5.1.2e zorgt deze diamantkop niet ervoor dat de stoep niet kapot gereden word?
- 312 5.1.2e verbindt. rekken verwijderen. Op de hoek bij rotonde 5.1.2e zorgen de hekken er niet voor dat er niet gefiets word het op voetpad?
- 246 5.1.2e zorgen de hekken er niet voor dat er niet gefiets word het op voetpad?
- 372 aan weerszijden 1 paaltje verwijderen (T-splitsing zuiderwal/Schoolstraat, ter hoogte van zuiderwal nr 8) op kruising Heggerank (ter hoogte van nr 52) en 5.1.2e staat een slagboom met daarnaast een half draaiend hek voor voetgangers. Dit halfdraaiende hek graag weghalen.
- 207 zorgt dit hek er niet voor dat de fietsers afmoeten stappen zodat ze niet de weg maarzo over steken?

Beheer en onderhoud bestrating

- 505 Stoep langs 5.1.2e voor ingang Staring college (aan de linkerkant) bolt op, egaal maken iets voor groot onderhoud, 5.1.2e ??
- 219 aan de Zutphensestraat aan de overkant van de ingang van het Staring College (en als je dan met het gezicht naar het staring college staat, aan de rechterkant) zit er een kuil in de stoep, graag opvullen en egaal maken.
- 221 rand van de stoep bij bus halte 5.1.2e aan de 5.1.2e weer recht leggen. Is helemaal verzakt. (aan de andere kant van de weg dan de begraafplaats 5.1.2e) volgtmij zijn deze bushaltes niet meer in gebruik?
- 230 en dan bij bushalte Oude Enkweg aan de andere kant van de weg, dus aan de kant van de begraafplaats, zijn ook verzakte tegels. Graag opvullen en herstellen. volgtmij zijn deze bushaltes niet meer in gebruik?
- 229 en dan bij bushalte Oude Enkweg aan de andere kant van de weg, dus aan de kant van de begraafplaats, zijn ook verzakte tegels. Graag opvullen en herstellen. volgtmij zijn deze bushaltes niet meer in gebruik?
- 233 stoep is verzakt aan de 5.1.2e ter hoogte van nr 20a, graag opvullen en herstellen
- 251 stoep is verzakt aan de 5.1.2e ter hoogte van nr 119. graag opvullen en herstellen
- 256 stoep bolt op aan de 5.1.2e ter hoogte van nr 123, maar dan aan de andere kant van de weg. Graag herstellen.
- 257 twee stoeptegels opgebeld aan de 5.1.2e ter hoogte van nr 135, maar dan aan de andere kant van de weg. Graag herstellen. stoeptegels opgebeld op de hoek van het Pe 5.1.2e tegenover nr 320 1. graag egaal maken.
- 202 graag stoeprand verlagen zodat die op gelijke hoogte met de weg komt. het paadje die de straat met oa 5.1.2e verbindt aan de Kijksteeg is schoon. Dicht bij nr 194 van de Koedijk.
- 289 opbollende stoeptegels op een looppad grenzend aan de 5.1.2e, ingang pad is ter hoogte van nr 108. de trottoirbanden bij de 'inrit' van het voetpad vanaf de 5.1.2e ter hoogte van nr 108, liggen omhoog, of in ieder geval sluiten ze niet mooi egaal aan op de stoeptegels. Graag herstellen.
- 290 opbollende stoeptegels aan de 5.1.2e ter hoogte van nr 104. graag herstellen
- 291 opbollende stoeptegels aan de 5.1.2e, ter hoogte van de zijkant van 5.1.2e, graag herstellen
- 292 opbollende stoeptegels aan de Koedijk, bij bushalte 5.1.2e 5.1.2e, aan de kant van het KunstPleinLochem. Graag egaal maken
- 283 opbollende stoeptegels aan de 5.1.2e, op de hoek met de 5.1.2e graag egaal maken
- 299 opbollende stoeptegels aan de 5.1.2e ter hoogte van nr 83a. Graag herstellen
- 326 opliggende stoeptegels op de stoep die de 5.1.2e met de 5.1.2e verbindt, tussen 5.1.2e an
- 338 5.1.2e

342 opbollende stoeptegels ter hoogte van 5.1.2e graag herstellen.

355 Ingezakte stoeptegels aan de 5.1.2e op de hoek van nr 2.

350 **kuil in de stoep op de hoek van de Blauwe Torenstraat/Vlinderstraat ter hoogte van nr2-8 V 5.1.2e straat.** paalje recht op zetten?

350 tegels liggen los in de stoep aan de 5.1.2e ter hoogte van nr 162 31, graag opvullen.

150 Hele rij stoeptegels plaatsen. Hoek Zwiepseweg/Nieuweweg aan de Zwiepseweg en dan de kant van 5.1.2e aan de Nieuweweg ter hoogte van nr 52 steekt een klinker aan de zijkant van de stoep omhoog, dicht bij de boom. Kan die gelijk 145 gemaakt worden met de rest van de stoep?

142 er steekt een stoeptegels omhoog aan de Nieuweweg ter hoogte van nr 32. graag herstellen.

391 Losliggende tegels aan de stationsweg. Net iets voor de T-splitsing met de Havenstraat. Graag egaal maken

130 stoep is verzakt aan de Stationsweg. Ter hoogte van de achtertuin van 5.1.2e 2. graag stoep ophogen.

Obstakel overig

199 In de bocht van de Hoeflingweg ter hoogte van nr 24 zijn over dwars 2 banden in de stoep verplaatst. Graag verwijderen

198 aan de Hoeflingweg ter hoogte van nr20 zijn over dwars 2 banden in de stoep verplaatst. Graag verwijderen

197 Aan de Hoeflingweg tussen nr 8-18 en nr 20 zijn over dwars 2 banden in de stoep verplaatst. Graag verwijderen.

Op de T-splitsing 5.1.2e 5.1.2e is er geen stoepopgang aan de 5.1.2e Zouden jullie op 2 plekken aan de 5.1.2e (ter hoogte van nr 31 en ter hoogte van nr 27) het perkje kunnen betegelen + op die locaties de stoep gelijk kunnen maken aan de weg? In het verlengde van de stoepen aan weerszijden 261 van de 5.1.2e .

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13